

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD.

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 122 JAPÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2av y 4ta calle Colonia La Verbena zona 7
ESTABLECIMIENTO:	00-07-0581-43	FECHA:	15/09/2025



El agua se acumula y se filtra en las aulas, por lo que se necesita de la impermeabilización.



La red de agua no funciona, por lo tanto los chorros y sanitarios no cuentan con el suministro de agua.



El tinaco que se tiene es muy pequeño, y este se vacía pero no hay agua en la red de los sanitarios.



Canales en malas condiciones por la capacidad y falta de nivel.




El caudal del agua es muy grande por lo que el canal necesita mas cargadores.



El agua se acumula y ya agrietó la loza del techo, por lo que se necesita de elaboración de pañuelos y niveles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Escuela Oficial Urbana Mixta # 122 Japón JUNTA ESCOLAR Firma y Sello del Presidente de la OPE La Verbena, Zona 7	 Escuela Oficial Urbana Mixta No. 122 Japón DIRECCION Firma y Sello Director Centro Educativo Público La Verbena, Zona 7
--	---