

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA COLONIA MAYA ZONA 18 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1 MANZANA 9 A ZONA 18 COLONIA MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1055-45	FECHA:	5/09/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO EN AGULAS



Foto 2: CAMBIO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE METAL POR PVC



Foto 3: SUSTITUCION MIJITORIO COLECTIVO DE CONCRETO POR MIJITORIO INDIVIDUAL.



Foto 3: RECICLAJE DE VENTANALES DE METAL POR BALCONES



Foto 4: REPARACION DE LAVAMANOS BAÑO DE MAESTRAS



Foto 5: INSTALACION DE MALLA 14M DE ANCHO X 2M DE ALTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

