



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO FRIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-2842-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: REPARACION DE AREA DE COCINA (Aplicación de acabado gris y blanco en todo el modulo de la cocina, interior y exterior).



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Fabricacion de canal de agua con medidas de 0.10 de alto 0.20 de ancho 0.25 de alto con lámina lisa de aluzinc calibre 24.



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR (Pintura de 700.00m2 de interiores y exteriores de todos los ambientes).



Foto 4: Sustitución de puertas de metal con medidas de 0.90mt de ancho por 2.15mt de alto, fabricadas con tubo cuadrado de 1", angular de 1/2", plana de 3/16, chapa 16; lámina de 1/16; chapa yale; pintada con una mano de fondo gris y dos manos de pintura anticorrosiva azul, Sherwin Williams.




Foto 5: VENTANAS. Sustitución de ventanas de metal por ventanas de pvc blanco de 80mm y vidrio claro de 6mm con medidas de 1.66 mt de largo por 0.85mt de alto.



Foto 6: Adecuación de estructuras de ventanas de metal existentes, para ser utilizado de balcón, serán modificados con hierros de 3/8 cada 15cm y pintados de color azul con pintura anticorrosiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR
Consejo de Padres de Familia
E.O.R.M. Rio Frio
San José Pinula, Guatemala


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

