

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PADRE LUIS GUTIÉRREZ PÉREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 14 AMANZANA A SECTOR 2 ALTOS DE LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	



7.1 Sustitución de 5 canales en el techo segundo nivel



8.2 Sustitución de banqueta de concreto en la entrada principal



9.1 Aplicación de pintura en los muros exteriores



14.3 Sustitución de tubería de drenaje de la candela hacia la pila



14.5 Realización de caja de metal para llaves de agua potable



14.9 Instalación de tubería de deposito de agua hacia la principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Patricia Valenzuela

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PADRE LUIS GUTIÉRREZ PÉREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 14 A MANZANA A SECTOR 2 ALTOS DE LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1017-43	FECHA:	



2.1 Instalación de estructura de soporte en área de patio frente a la cocina.



4.1 Mantenimiento de 9 puertas (7 en salones, 1 dirección y 1 en bodega de atrás de dirección)



4.2 Sustitución de chapa en puerta de bodega No. 1



5.5 Sustitución de 68 vidrios en aulas



5.7 Mantenimiento de balcón en dirección vespertina



7.1 Sustitución de 3 canales cuadrados en bodega No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Patricia Velásquez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PADRE LUIS GUTIÉRREZ PÉREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 14 A MANZANA A SECTOR 2 ALTOS DE LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	



1.1 Sustitución de 1 lámina en el primera aula del segundo nivel



1.1 Sustitución de láminas troqueladas en bodega No.1 atrás de la dirección.



1.1 Sustitución de láminas en bodega No. 2



1.1 Sustitución de láminas en techado frente a la cocina.



1.1 Compostura de fuga de techo bodega No. con sika flex



1.2 Sustitución de capote troquelado en techo de segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Antonio Velázquez
Firma y sello del Presidente de la OPR



Luis Antonio Velázquez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PADRE LUIS GUTIÉRREZ PÉREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 14 AMANZANA A SECTOR 2 ALTOS DE LO DE REYES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-7017-43	FECHA:	





15.4 Instalación de alambre rizo ribbon en muro perimetral



18.1 Suministro e instalación de deposito de agua



20.1 Realización de estufa rural con 2 planchas de concreto y chimenea



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la C.P.E.

Firma y sello del Presidente de la C.P.E.



Firma del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

