

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "LA BRIGADA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 5-91 COLONIA BELEN ZONA 7 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0075-45	FECHA:	24/11/2025



Foto 1: Pintura de paredes



Foto 2: Pintura de paredes



Foto 3: pintura de paredes, puertas y cielo falso



Foto 4: Instalación de depósito de agua



Foto 5: Instalación de depósito de agua





Foto 6: Cambio de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Exaú Fernando Canahui Martín Firma y sello del Presidente de la OPF	 Migdonio Emilio González Roblero Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "LA BRIGADA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 5-91 COLONIA BELEN ZONA 7 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0075-45	FECHA:	24/11/2025



Foto1: Barandas segundo nivel



Foto 2: barandas segundo nivel



Foto 3: cambio de baranda segundo nivel



Foto 4 cambio de baranda segundo nivel



Foto 5: cambio de ventana



Foto 6: Cambio de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Exaú Fernando Canahui Martín

Exaú Fernando Canahui Martín
Firma y sello del Presidente de la OPF



Migdonio Emilio González Roblero

Migdonio Emilio González Roblero
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

