

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM No. 459 San Jose las Rosas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 44 Mz. O Sect. 4 Colonia San Jose las Rosas Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1437-42	FECHA:	17 de Octubre de 2025



Foto 1: Cambio de techo en las 4 aulas de Preprimaria



Foto 2: Cambio de piso en la aula 1 de Preprimaria



Foto 3: Cambio de piso Aula 2




Foto 4: Cambio de Piso Aula 3 y 4



Foto 5: Estructura portante 4 aulas



Foto 6: Estructura portante 4 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

