

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Pérez Guisasola	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 14-40 Colonia La Ceiba zona 10 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1445-42	FECHA:	11/09/2025



Foto1: sustitución de lámina en aula No. 1 y 2 de módulo 1



Foto 2: Sustitución de lámina en aula No. 3 de módulo 1




Foto 3: Sustitución de lámina en aula No. 4 de módulo 1



Foto 4: Sustitución de piso en salon de maestras en el módulo 1



Foto 5: Sustitución de piso de dirección de módulo 3





Foto 6: Sustitución de piso en biblioteca en módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

