



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA MONTE CARMELO I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Monte Carmelo Caserio Lo de Carranza Aldea Lo de Mejía San
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0038-45	FECHA:	3 de marzo de 2025



Foto 1: PINTURA DE LA ESCUELA TODA EL ÁREA DEL EXTERIOR YA TIENE MUCHOS AÑOS DE QUE NO SE PINTA



Foto 2: TAMBIEN LA PARTE INTERIOS DE LAS AULAS LAS CUALES TAMBIEN TENDRAN SOCALO PINTADO



Foto 3: A RAIZ DE LA SUSTITUCION DEL PISO SE TENDRAN QUE HACER UN AREGLO A LAS PUERTAS YA QUE CON EL NUEVO PISO NO CERRARAN LAS PUERTAS



Foto 4: SERAN REMOZADAS LAS PUERTAS DE LAS AULAS A LAS CUALES LES PONDREMOS PISO



Foto 5: SE SUTITUIRA EL PISO DE LAS AULAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLANTA BAJA Y 1 EN LA PLANTA ALTA



Foto 6: LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO LOS CUALES ACUMULAN MUCHA TIERRA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Chamalé Pac De Baxon
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

