



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Nuevo Amanecer	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	60 avenida A 15-03 lotificación Bello Amanecer zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0379-45	FECHA:	45729



Foto: 1 Lado fuera y frente del Instituto



Foto: 2 Agujero grande en el salon de 3ro primaria en la jornada matutina y de primero basico por la jornada vespertina



Foto: 3 agujeros tapados con silicon en inviernos anteriores



Foto: 4 Agujero en el aula de Cuarto primaria en la jornada matutina y de primero B en la jornada vespertina



Foto: 5 Agujero grande en el salon de quinto primaria en la jornada matutina y de segundo basico en la jornada vespertina



Foto: 6 Visualización de area de adentro del instituto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Griselda Hernández Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Diana Elizabeth Ramírez Gómez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

