

HOJA 1 DE 3

Licenciada
SILVIA EUGENIA VALDEZ DE CARBALLO Directora de la Dirección Departamental de Educación en funciones
Dirección Departamental de Educación de GUATEMALA ORIENTE
Ministerio de Educación
Su Despacho

Estimada Licenciada VALDEZ:

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 693 ALEJANDRO MURGA DORION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9086-43	FECHA:	29/09/2025
NOMBRE DE DIRECTOR:	ELVIA BERNARDA AROCHE MUX	NÚMERO DE TELÉFONO:	4023-2339

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
1.00	CUBIERTA DE LAMINA (Sustitucion de tornillos y juntas entre laminas, por viento)				
	Sellador Sikaflex	Unidad	5.00	Q 75.00	Q 375.00
	Tornillos tipo polser con arandela	Unidad	1260.00	Q 0.85	Q 1,071.00
2.00	SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
	Kit para deposito de sanitario	Unidad	4.00	Q 75.00	Q 300.00
	Pegamento tangit 200 ml	Unidad	1.00	Q 40.00	Q 40.00
	Chorros de 1/2"	Unidad	6.00	Q 6.00	Q 36.00
3.00	REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN AREA DE COCINA (Implementación de gabinetes en cocina con medidas de 0.70 M X2.95 M X 0.70 Mts. / 0.70M X3.60M X0.70M, con dos divisiones verticales y 2 para tanques de gas 0.50X1.60 M CADA UNO, cubierta externa de azulejo y cernido interno liso.)				
	Block legitimo 0.10X0.19X35 CM	Unidad	120.00	Q 5.00	Q 600.00
	Cemento Ugc Gris 42.5 Kg	Unidad	8.00	Q 82.00	Q 656.00
	Arena de rio	M3	1.00	Q 162.00	Q 162.00
	Varilla 3/8 X 6 Mts G-40	Unidad	30.00	Q 30.00	Q 900.00
	Varilla 1/4 X 6 Mts Leg	Unidad	12.00	Q 12.50	Q 150.00
	Alambre de amarre	Lb	10.00	Q 10.00	Q 100.00
				VAN	Q 4,390.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente a los mismos renglones de trabajo con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.

Isidra Consuelo Tecún
Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

USO EXCLUSIVO DIEDUC

Revisado por: **Jose Gonzalez Barrera**
Asistente de Infraestructura
Dirección Departamental de Educación
Guatemala Oriente
Nombre, puesto y Firma

Aprobado por: *[Firma]*
Coordinador(a) de Infraestructura
Planificador DIEDUC
Firma y sello

Autorizado por: *[Firma]*
Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

HOJA 2 DE 3

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
				VIENEN	Q 4,390.00
	Azulejo cerámico 20 x 31 cm Ártica blanco	M2	16.00	Q 85.00	Q 1,360.00
	Adhesivo Pegamix Original 20 Kg	Unidad	8.00	Q 30.00	Q 240.00
	Boquilllex Plus sin Arena 10 Kg	Unidad	4.00	Q 45.00	Q 180.00
	Monocapa Blanco 40 Kg Mixto Listo	Saco	6.00	Q 75.00	Q 450.00
	Sustitucion de azulejo en Pila de cocina 8.00 m2, pila de patio 8.00 m2 y servicio sanitarios 12.00 m2				
	Azulejo cerámico 20 x 31 cm Ártica blanco	M2	28.00	Q 85.00	Q 2,380.00
	Boquilllex Plus sin Arena 10 Kg	Unidad	4.00	Q 45.00	Q 180.00
	Sacos de Pegamix PSP	Unidad	12.00	Q 80.00	Q 960.00
	Saco de cemento CANTERA	Unidad	1.00	Q 78.00	Q 78.00
	Bolsa de separadores	Unidad	1.00	Q 15.00	Q 15.00
4.00	REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES (Dos aulas que presentan humedad y grietas 90.00 m2 y baños 9.60 m2)				
	Monocapa blanco de 40 kilos marca Mixto Listo	Saco	14.00	Q 75.00	Q 1,050.00
	Sacos de cemento CANTERA	Unidad	8.00	Q 78.00	Q 624.00
	Arena de río	m3	1.00	Q 162.00	Q 162.00
5.00	VENTANAS (Sustitucion de ventanas a PVC serie 80, vidrio 6 mm)				
	Ventana Corrediza PVC serie 80, vidrio 6 mm 0.65 m x 1.20 m para cocina	Unidad	1.00	Q 630.00	Q 630.00
	Ventana Corrediza PVC serie 80, vidrio 6 mm 1.62 m x 1.35 m para cocina	Unidad	1.00	Q 1,770.00	Q 1,770.00
	Ventanas Corredizas PVC, vidrio 6 mm 0.56 m x 1.40 m para sanitario	Unidad	2.00	Q 630.00	Q 1,260.00
	Ventana Corrediza PVC serie 80, vidrio 6 mm 1.20 m x 3.43 m para aula del segundo nivel	Unidad	2.00	Q 3,307.00	Q 6,614.00
	Ventana Corrediza PVC serie 80, 6 mm 1.32 m x 3.50 m para aula del segundo nivel	Unidad	2.00	Q 3,465.00	Q 6,930.00
6.00	PUERTAS (Sustitucion de puertas en distintas areas)				
	Puerta de metal con chapa yale de 0.90m x 2.08 m para aulas	Unidad	4.00	Q 2,100.00	Q 8,400.00
	Puertas corredizas de metal con rodos 1.20 x 0.60 m	Unidad	2.00	Q 1,100.00	Q 2,200.00
	Puertas corredizas de metal con rodos 1.40 x 0.60 m	Unidad	2.00	Q 1,200.00	Q 2,400.00
				VAN	Q 42,273.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.

Isidra Consuelo Tecún
Firma y Sello del Presidente de la OPF
Aldea Canales, Guatemala

Alejandro Murga Dorion
Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta No. 093
Aldea Canales, Guatemala

USO EXCLUSIVO DIDEUC

Revisado por: **Josue Gonzalez Barrera**
Asistente de Infraestructura
Dirección Departamental de Educación
Guatemala, C.A.

Aprobado por: *[Firma]*
Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Planificador DIDEUC

Autorizado por: *[Firma]*
Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPENDIENTE DE EDUCACIÓN
PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Guatemala - Oriente
Guatemala, C.A.

*Los Rengiones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencia de Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M No. 693 Alejandro Murga Dorión	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre de San Nicolás, Km. 21.5 Carretera a El Salva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9083-43	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: Sustrucción de tornillos y juntas entre láminas por daño causado por viento.



Foto 2: Reparación de accesorios de sanitarios



Foto 3: Implementación de gabinetes y espacio para tanque de gas.




Foto 4: Sustrucción de azulejo en pila por filtración de agua.




Foto 5: Reparación y cernido en paredes por humedad y grietas.



Foto 6: Sustrucción de ventanas a PVC en sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Visidera Consuelo Tecón</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Sello]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M No. 693 Alejandro Murga Dorión	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre de San Nicolás, Km. 21.5 Carretera a El Salva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9083-43	FECHA:	29/09/2025



Foto 7: Sustrucción a ventana corrediza PVC en aulas de segundo nivel




Foto 8: Sustrucción de ventana a corrediza en cocina




Foto 9: Sustrucción de puertas en distintas áreas.



Foto 10: Pintura en muros exteriores.




Foto 11: Pintura en interior de aulas.




Foto 12: Pintura en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Consuelo Tecón</i> Firma y sello del Presidente de la ORE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.693 ALEJANDRO MURGA DORIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre de San Nicolás, Villa Canales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9086-43	EL ACCESO A LA ESCUELA ES PAVIMENTADO	



 Isidra Consuelo Tecún firma y Sello del Presidente de la OPF	 Escuela Rural Mixta No. 693 Alejandro Murga Dorion DIRECCIÓN Aldea Cumbre de San Nicolás, Villa Canales, Guatemala firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
---	--