



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Caserío La Laguna II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 27 - 0059 - 45	FECHA:	04 de septiembre de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 2: REPARACION CUNETA DE CONCRETO



Foto 3: MUROS PERIMETRALES, MEJORAMIENTO MALLA GALVANIZADA Y TUBO HG



Foto 4: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINAS: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente de la Familia	DIRECCION Firma y sello del Director Centro Educativo
---	--