



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Caserío La Laguna II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 27 - 0059 - 45	FECHA:	04 de septiembre de 2025




Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 2: REPARACION CUNETA DE CONCRETO



Foto 3: MUROS PERIMETRALES, MEJORAMIENTO MALLA GALVANIZADA Y TUBO HG



Foto 4: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINAS: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y sello Director Centro Educativo Público