

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. OVED ARNOLDO CISNEROS ALDANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA REFINERIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0697-42	FECHA:	27/01/2025



Foto 1: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL Y CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: CAMBIO DE PISO CERAMICO



Foto 3: PINTURA DE EN MUROS INTERIORES DE LA ESCUELA



Foto 4: INSTALACION DE PILA TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA LA PILA




Foto 5: SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: REPARACION DE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF <i>[Signature]</i> E.O.R.M. OVED Arnoldo Cisneros Aldana Casario La Refineria Puerto Barrios, Izabal GUATEMALA, C.A.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i> ESUELA OFICIAL DE PARVULOS OVED ARNOLDO CISNEROS ALDANA DIRECCIÓN CASERIO LA REFINERIA PUERTO BARRIOS, IZABAL
---	--