



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. PROFESORA MARLIN JUDITH ESTRADA EGUIZABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PISTA DE MOTOCROSS, ALDEA SANTO TOMÁS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2560-42	FECHA:	9/09/2025



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL (2 SALONES, BODEGA Y LA COCINA)




SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y CHAPAS



SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS DE 2*3METROS



REPARACIÓN DE 15 ML DE CUNETTA DE CONCRETO



REPARACIÓN DE 10M2 DE BANQUETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--

--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. PROFESORA MARLEN JUDITH ESTRADA IGUAZABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PISTA DE MOTOCROSS, ALDEA SANTO TOMÁS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2560-42	FECHA:	9/09/2025



PINTURA EN MURO EXTERIOR DE SALON



REPELLO Y PINTURA EN MURO PERIMETRAL



REPELLO Y PINTURA EN MURO PERIMETRAL



REPELLO Y PINTURA EN MURO PERIMETRAL



SELLADO DE GRIETAS EN MURO



SELLADO EN GRIETAS DE MUROS

Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. PROFESORA MARLIN JUDITH ESTRADA EGUIZABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PISTA DE MOTOCROSS, ALDEA SANTO TOMÁS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2560-42	FECHA:	9/09/2025




SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS, PILA NÚMERO 1



SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS, PILA NÚMERO 2



SUSTION DE 2 INODOROS, EN TOTAL SE USAN 6. ESTOS 2 NO HAN TENIDO CAMBIOS.



SUSTITUCIÓN DE 5M2 DE PISO TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

