

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARCOCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0357-45	FECHA:	21/01/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Fabricación e instalación de puerta de rejas (Divisiones)




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo Caal Chen

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

