

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RINCONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0281-45	FECHA:	21 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE MESA DE CONCRETO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PISO CERÁMICO



Foto 3: MEJORAMIENTO ESTUFA RURAL




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA METÁLICAS




Foto 6: MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


LUCAS MENDEZ RAMIREZ
Firma y sello del Presidente de la OPEE


RONALD FRANCISCO GIRON RAMIREZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RINCONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0281-45	FECHA:	21 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 7: MEJORAMIENTO DE CANAL BAJADA DE AGUA



Foto 8: SUSTITUCION DE CONEXIÓN ELECTRICA




Foto 9: MEJORAMIENTO DE PINTURA GENERAL




Foto 10: MEJORAMIENTO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucas Méndez Ramírez

LUCAS MENDEZ RAMIREZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ronald Francisco Giron Ramírez

RONALD FRANCISCO GIRON RAMIREZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

