

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON ENCINO GACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2248-45	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Reparación de losa de concreto en patio



Foto 2: Reparación de losa de concreto en patio



Foto 3: Reparación de losa de concreto en patio



Foto 4: Reparación de losa de concreto en patio



Foto 5: Reparación de losa de concreto en patio




Foto 6: Reparación de losa de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

