



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Regional Montúfar No.3"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0473-43	FECHA:	20 de Enero de 2025



Foto 1: Cambio de techo de Advesto por lámina troquelada C26.




Foto 2: Reparación de portón del frente .



Foto 3: Cambio de techo y estructura de metal, galera de pozo.



Foto 4: Cambio de techo de Advesto en (03) caídas de agua.



Foto 5: Reparación de Bases de soporte de estructuras



Foto 6: Sustitución de chapas en mal estrado, en puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirsa Lorena Morales Contreras

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

