

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2938-45	FECHA:	21/05/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELAD ALIZINC CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA, PARA LAMINA TROQUELADA



FOTO 3. SUSTITUCION DE UNIDADES DE FIJACION



FOTO 5. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL




FOTO 5. SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 6. SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2938-45	FECHA:	21/05/2025



FOTO No 7. SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



FOTO No 8 SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO DE CERAMICO



FOTO No 9 SUSTITUCION DE INODOROS



FOTO No 10 SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



FOTO No 11 MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL





FOTO No. 12 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2938-45	FECHA:	21/05/2025



FOTO No 13 SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1,100 LITROS



FOTO No, 13 SUSTITUCION DE CONCRETO DE 2 LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 OPF INEB BARRIO NUEVO PORVENIR, SAN BENITO, PETÉN	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BARRIO TELESECUNDARIA, SAN BENITO, PETÉN
--	--	---	--