

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0014-42	FECHA:	20/01/2025




Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Sustitución de lámina, por lámina troquelada




Sustitución de inodoro



Repello en muros



Instalación de tubería para agua potable



Sustitución de deposito de agua 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Guadalupe Dubon Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0014-42	FECHA:	20/01/2025



Pintura en muros exteriores e interiores



sustitución de piso de torta de concreto



Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sugaciones, aplicaciones de pintura.



Reparación de sistema eléctrico



Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Guadalupe Dubon Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

