

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BALZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3906-45	FECHA:	22/10/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



Foto 6 SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roberto Gonzalez Cox

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

