

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MACHAQUILAITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3907-45	FECHA:	03/02/2025



Foto1: SUTITUCION DE LAMINA , POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 2: Sustitución de balcones de metal




Foto 3: sustitucion de puerta de metal

Foto 5: .

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---