

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	18 DE JULIO DE 2025



Foto1:Sustitución de lámina




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte




Foto 3: Sustitucion de piso de torta de concreto




Foto 4: Sustitucion de piso cerámico




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: sustitucion de accesorios inodoro(contrallave,tubo de abasto y tanque

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Victoria G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	15 DE JULIO DE 2025




Foto 7: Sustitucion de grifo



Foto 8: Reparacion de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 9: Fabricacion e instalacion de porton de metal de ingreso



Foto 10: Instalacion de estructura portante de metal



Foto 11: Instalacion de lamina troquelada aluzin




Foto 12: Instalacion de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Victoria C.

Firma y sello del Presidente de la OPA



M. Benítez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	14 DE JULIO DE 2025




Foto11: Repello en muro

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Victoria

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. Bueres

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

