

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Experimental de Educación Básica Doctor Werner Ovalle López	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta Calle y 25 Av de la Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0129-45	FECHA:	7/04/2025




Sustitución de Tornillo tipo pulser punta de troca con empaque de 2", Sustitución de 16 Capotes para lámina troquelada de 2mts de utilidad




Sustitución de lámina existente por lámina troquelada calibre 26 de 1 metro de ancho útil por 98.20 mts de largo en Módulo 1



Sustitución de lámina existente por lámina troquelada calibre 26 de 1 metro de ancho útil por 98.20 mts de largo en Módulo 1



Sustitución de lámina existente por lámina troquelada calibre 26 de 1 metro de ancho útil por 98.20 mts de largo en Módulo 1



Sustitución de lámina existente por lámina troquelada calibre 26 de 1 metro de ancho útil por 98.20 mts de largo en Módulo 1



Sustitución de lámina existente por lámina troquelada calibre 26 de 1 metro de ancho útil por 98.20 mts de largo en Módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Residente del CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

