

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0020-45	FECHA:	03/10/2025



Mantenimiento correctivo con Sustitución de piso de concreto a piso de granito. (suministro de materiales)




Mantenimiento correctivo de muros con repello y cernido (suministro de materiales)



Mantenimiento correctivo con instalacion de ventanas de pvc blanco de 1.92 m x 1.40 (incluye materiales e instalacion)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--