

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                |                                |                    |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | CABRICÁN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA RANCHERÍA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-06-0275-43  | FECHA:                         | 11/04/2025         |



Sustitución de bajada de agua pluvial por tubo PVC de 4 pulgadas en techo de cancha deportiva.



Sustitución de canal de metal del techo de cancha deportiva.



Suministro y aplicación de pintura exterior ,latex celeste pantone 293 marca Goltex en modulo 1,2 , 3 baños y cocina.



Suministro y aplicación de pintura para muro exterior Zócalo, latex azul pantone 293 marca Goltex.



Sustitución de inodoro elongado, marca American estándar.



Reparación Preventiva de planchas de concreto en pasillos de módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                |                                |                    |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | CABRICÁN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA RANCHERÍA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-06-0275-43  | FECHA:                         | 11/04/2025         |




Impermeabilización de losa con bloqueador ACUALOK 10 años en modulo 3.



Sustitución de depósito de agua 2500 litros, marca rótoplas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar

Firma y sello Firma y sello

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

