

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIÉNAGA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-2634-41	FECHA:	31/10/2025




Sustitución de piso de cemento por 48m² de cerámico en dirección y cocina módulo 1.



Sustitución de acabado alizado de cemento por 15m² de azulejo en mesa de trabajo en cocina módulo 1.



Sustitución de piso de cemento por 127m² de piso cerámico en aulas de ingreso principal módulo 1.



Suministro de pintura Sherwin Williams Azul Fast Dryve en vigas metálicas del techo de dos aulas equivalente a 63m² módulo 1.




Sustitución de 2 estufa existente por estufa más azulejo y chimenea de concreto en cocina módulo 1.



1. Mantenimiento correctivo de 9 puertas para gabinetes en mesa de trabajo en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

