

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "Justo Rufino Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0345-43	FECHA:	26/08/2025



Sustitución de estructura de metal de ventana con vidrio de 5 mm



Sustitución de canal de metal



Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3



Suministro y aplicación de pintura exterior látex celeste PANTONE293 para muros y azul PANTONE 293 para zócalo



Suministro y aplicación de pintura interior látex lavable





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "Justo Rufino Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0345-43	FECHA:	26/08/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--