

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talmay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-1092-43	FECHA:	30/09/2025



Sustitución de mesa de trabajo de concreto en cocina con azulejo y azulejo en salpicadera. 2.50 m2




Mantenimiento correctivo en losa con concreto y aditivo para concreto viejo y nuevo con un 2 % de desnivel hacia aguas pluviales y acabado remolineado 168 m2. en patio tercer nivel



Suministro y aplicación de pintura interior latex. (750 m2)



Suministro y aplicación de pintura exterior latex color pantone celeste 293 y zocalo azul pantone 293. (950 m2)



Sustitución de lámina transparente de policarbonato en techo de patio 1. 4 unidades




Sustitución de puerta de metal 0.83 m* 2 m en bodega de leña

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

