

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Coloncito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0038-45	FECHA:	1/10/2025




No.1 Sustitución de piso de tierra por pavimento de concreto en Cancha Polideportiva 500 mts



No.2 Sustitución de piso de tierra por pavimento de concreto en Cancha Polideportiva 500 mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Estela Francisco Miranda  Firma y sello del Presidente de la OPF		Hilder Elisandro Reynoso López  Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---