

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre Tuilacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0358-43	FECHA:	22/10/2025



190 metros cuadrados de Sustitución de Losa de patio con Adoquin Clase B 210kg + base de selecto t=8cm compactado



25 metros lineales de Mantenimiento preventivo de patio con canal de concreto 4000psi con regilla 23x27cm para drenaje pluvial



28 metros lineales de Mantenimiento preventivo de adoquinado con fundición de llaves de confinamiento



48 metros lineales de Sustitución de circuito de iluminación (incluye cable c12, cable c10, protector flexitubo, abrazaderas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la CE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

