

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-3213-45	FECHA:	17/07/2025



No.1 Sustitución de parales de madera por cubierta de estructura metálica.



No. 2 Sustitución de cubierta de lámina consistente en techo de lámina troquelada calibre 26 de Aluzinc en área recreativa.



No.1 Sustitución de parales de madera por cubierta de estructura metálica.



No. 2 Sustitución de cubierta de lámina consistente en techo de lámina troquelada calibre 26 de Aluzinc en área recreativa.



No.1 Sustitución de parales de madera por cubierta de estructura metálica.



No. 2 Sustitución de cubierta de lámina consistente en techo de lámina troquelada calibre 26 de Aluzinc en área recreativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Genoveva Anabela Parra
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público