

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PILAR CHUVÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0024-43	FECHA:	16/06/2025



Mantenimiento correctivo y sustitución de muro perimetral prefabricado.



Mantenimiento correctivo de repello y cernido en muros de fachada.



Mantenimiento correctivo de repello y cernido en muros de fachada.



Sustitución de balcones metálicos tipo reja en fachada.




Sustitución de portón metálico en ingreso principal.



Mantenimiento preventivo de pintura en muros de fachada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

