



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0032-45	FECHA:	03/10/2025



Foto1: Sustitución de balcones metálicos 84mts2



Foto 2: Sustitución de ventanas de metal 24 mts2



Foto 3: Sustitución de Ventiladores colgantes en pared



Foto 4: Sustitución de Cisterna Rotoplas, capacidad 1,100 Lts



Foto 5: Sustitución de pila de concreto



Foto 6: Sustitución de azulejo en pila de concreto 10 mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

