

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Saquichillá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0446-43	FECHA:	10/04/2025



Reparación en muro de contención de concreto en parte frontal y lateral del establecimiento.



Sustitución de muro de Manposteria con barandales tipo reja en aula modulo No. 1 entrada principal.



Reparación en muro de contención de concreto en parte frontal y lateral del establecimiento.



Sustitución de piso de concreto en parte frontal de la entrada principal.



Sustitución de muro perimetral con tubos galvanizados diámetro de 2 pulgadas más malla perimetral No. 2



Sustitución de muro perimetral con tubos galvanizados diámetro de 2 pulgadas más malla perimetral No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lu Vg F B


Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]


Firma y Sello Director Centro Educativo Público