

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                |                                |                         |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango | MUNICIPIO:                     | Colomba Costa Cuca      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M        | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nueva Esperanza |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 0917-0856-43   | FECHA:                         | 13/10/2025              |



No. 1 Sustitución de cubierta metálica con lámina troquelada calibre 26



No.2 Mantenimiento a estructura existente Ilmpeza+lijado y pintado



No.3 Sustitución de estructura metálica + cubierta existente mano de obra



No.4 Sustitución de cielo a cielo falso acabado blanco en 2 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

