



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PENSAMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3617-43	FECHA:	21/05/2025



Sustitución de cubierta de estructura Metálica Consistente en tubos cuadrados de 4x4 pulgadas chapa 14 galvanizado y costaneras galvanizada de 3x2 pulgada Calibre 1.05 en cocina



Sustitución de cubierta de lámina troquelada Calibre 26 de galuzin en la cocina.



Sustitución de canal de caída de agua tipo americano en la cocina.



Sustitución de caída de agua con tubo de pvc de alta presión de 3 pulgadas en la cocina.



Sustitución de paneles prefabricados tipo Durock con acabado Color blanco.



Sustitución de piso de concreto con acabado liso color natural con su respectiva pared de block y columnas para anclaje de pilares de estructura Metálica en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEFAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PENSAMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3617-43	FECHA:	21/05/2025



Sustitución de puerta de metal consistentemente en metalica de 1 metro de ancho X 2.10 de alto con chapa para la cocina.



sustitución de ventana Corrediza de PVC COLOR BLANCO



Sustitución de balcón de metal con tubo cuadrado en cocina



sustitución de red electrica de iluminación con luminaria e interruptore en interior de cocina




Sustitucion de red de drenaje de agua pluvial con tubería de 8 pulgadas y 3 pulgadas para desague con su respectiva caja de registro de 90 X90 de ancho




sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos en interior de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PENSAMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3617-43	FECHA:	21/05/2025



sustitución de polleton de cocina con medidas de 1.40 de largo ax 1 metro de ancho y 1 metro de alto incluye plancha.



Sustitución de la mesa de trabajo de concreto revestida con azulejo blanco en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

