

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0032-42	FECHA:	10/07/2025



Sustitución de muro prefabricado en cocina 42MTS2.



Sustitución de plancha de leña (plancha de metal y chimenea), mesa de concreto en cocina



Sustitución de estructura y lámina con costaneras de 2X4 para soporte de techo metálico lamina troquelada galvanizada calibre 26 20mts2, suministro e instalación de sistema eléctrico en cocina (lampara, tomacorriente)



Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada de concreto h=2.50 m (concreto reforzado) 75mts2.



Sustitución de torta de concreto por alisado para cocina 42mts2.



Sustitución de puerta de metal en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---