

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3218-45	FECHA FINALIZACION:	21/10/2025



Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada de concreto h=2.00m. 58mts2.



Mantenimiento correctivo en ventanas por ventanas tipo U-PVC. 37mts2.



Sustitución de porton metálico 2.30*2.50 m con dos hojas, pasadores y chapa



Susitución de porton metálico no. 2 : 1.80 * 2.58 m con dos hojas pasadores y chapa



Impermeabilización de losa con impermeabilizante acrílico 6 años. 25mts2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

