

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMINÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3219-45	FECHA:	4/07/2025



sustitucion de lamina por lamina calibre 26 44 mts2



sustitucion de estructura de soporte 44 mts2



sustitucion de ventanas tipo U-PVC



Sustitucion de puerta de 2.00 m * 1.00 m+ resanado de marco



sustitucion de bombillo LED GLOBO 30w 2400 lumenes



sustitucion de tablero principal 4 x 110

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMINÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3219-45	FECHA:	4/07/2025

 sustitucion de muro perimetral con barda prefabricada de concreto h=2.50m 37 mts2	 reparacion de cubierta con cielo falso 35 mts2
 reparacion de cableado electrico 30ml.	 suministro y aplicación de pintura interior latex lavable 60 mts2
 sustitucion de piso ceramico 34 mts2	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--