

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CONCEPCION MONTE PERLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0043-42	FECHA:	16/04/2025



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL ,
SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CAL 26



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE BOMBILLO LED GLOBO 30W 2400 LÚMENES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

