

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CON ORIENTACION COMERCIAL . "Prof. Claudio López Maldonado"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida 0-66 zona 3, Barrio San Francisco,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0645-45	FECHA:	14/11/2025



Foto No. 1: Repello en muro. 250 metros cuadrados



Foto No. 2: Alisado de muro. 250 metros cuadrados.




Foto No. 3: Reparación de cubierta con cielo falso de PVC. 160 metros cuadrados



Foto No. 4: Sustitución de piso cerámico. 180 metros cuadrados



Foto No. 5: Sustitución de vidrio 5 mm. 20.20 de metros cuadrados.



Foto No. 6: Sustitución de azulejo. 80 metros cuadrados, para servicios sanitarios de hombres y mujeres en el primer nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:	PREVIO	DURANTE	POSTERIOR	X
--------------------------------------	--------	---------	-----------	---

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CON ORIENTACION COMERCIAL "Prof. Claudio López Maldonado"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a Avenida 0-66 zona 3, Barrio San Francisco,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0645-45	FECHA:	14/11/2025




Foto No.7 Sustitución de piso cerámico en baños. 90 metros cuadrados de piso ceramico , en servicios sanitarios de hombres y mujeres en el primer nivel.

FOTO N.8 Sustitución de inodoro elongado. cuatro unidades

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



