

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN SAN ISIDRO ROBLES, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4213-43	FECHA:	12/11/2025



Foto #1: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal, 270 m2



Foto #2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada cal. 26, 270 m2



Foto #3: Reparación y mantenimiento de depósito de agua, 1 Unidad



Foto #4: Sustitución de sistema de agua potable con bomba sumergible de 1HP, 1 unidad



Foto #5: Sustitución de pila de concreto de dos lavaderos, 1 unidad



Foto #6: Sustitución de sistema eléctrico, 180 MI

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---