

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR A-2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3220-45	FECHA FINALIZACION:	4/08/2025




Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de estufa rural completa incluye, chimenea, plancha de metal, azulejo y ladrillo.




Foto 3: Sustitución de mesa de trabajo en cocina




Foto 4: Sustitución de servicios sanitarios y sus accesorios




Foto 5: Sustitución de azulejo en baños



Foto 6: Sustitución de pila de cemento prefabricado de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR A-2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3220-45	FECHA FINALIZACION:	4/08/2025



Foto 7: Sustrucción de tubo hg y malla galvanizada



Foto 8: Sustrucción de cubierta de lámina en baños



Foto 9: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en baños



Foto 10: Mantenimiento a estructura cepillado, lijado y aplicación de pintura de puertas y balcones



Foto 11: Mantenimiento de Balcones



Foto 12: Suministro de pintura latex para interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR A-2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3220-45	FECHA FINALIZACION:	18/08/2025






Foto 13: Suministro y Aplicación de pintura exterior latex azul para zocalo 4 hiladas



Foto 14: Sustitución de capote de lámina para lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público