

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN SAN JUAN DEL RÍO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0008-43	FECHA:	30/09/2025



Sustitución de tubería pvc con diametro de 24"



Sustitución de luminarias LED de 30W



Sustitución de canal metálico de alto caudal en cubierta



Sustitución de tubería pvc 4" para drenaje pluvial



Sustitución de caja de unión con rejilla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

