

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN SAN JUAN DEL RÍO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0008-43	FECHA:	25/10/2025



FOTO 1: Sustitución de tubería pvc con diametro de 24", 25 metros lineales



FOTO 2: Sustitución de 35 luminarias LED de 30W



FOTO 3: Sustitución de canal metálico de alto caudal en cubierta, 108 metros lineales



FOTO 4: Sustitución de tubería pvc 4" para drenaje pluvial, 160 metros lineales



FOTO 5: Sustitución de caja de unión con rejilla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--