

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0014-45	FECHA:	8/07/2025



Sustitución de piso de granito y torta de concreto por piso cerámico



Sustitución de azulejo



Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Reparación de cableado eléctrico CALIBRE 12 AWG



Sustitución de lámparas existentes con lámparas BOMBILLO LED GLOBO 30W PARA PASILLOS 2400 lúmenes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0014-45	FECHA:	8/07/2025



Suministro y aplicación Pintura exterior látex celeste Pantone 293 para muros



Suministro y aplicación Pintura exterior látex Azul Pantone 293 para zócalo 4 hiladas



Sustitución inodoro elongado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

