

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chicué Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0239-43	FECHA:	4/10/2025




Foto 1: Módulo 2. Fabricación e instalación de balcón de hierro en ventana.



Foto 2: Módulo 3 Fabricación e instalación de balcón hierro en ventana.



Foto 3: Módulo 3. Sustitución de ventanas de metal, por ventanas PVC.



Foto 4: Cancha polideportiva, Sustitución de canaletas de PVC por PVC.



Foto 5: Cancha polideportiva. Reparación de bajada de agua pluvial tubo PVC de 3c.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

