

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LACAMÁ PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0281-43	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: MODULO 1: Sustitución de laminas, por lamina troquelada para 2 aulas y un graderio.



Foto 2: MODULO 1: Suministro e instalacion de balcones de 4 aulas.



Foto 3: MODULO 1: Sustitución de pintura en muros exteriores 4 aulas.



Foto 4: MODULO 1: Sustitución de pintura en muros interiores de 2 aulas.



Foto 5: MODULO 2: Suministro e instalación de balcones de 2 aulas.



Foto 6: MODULO 2: Sustitución de pintura en muros exteriores de 2 aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

