

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Sector La Piedrona	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Piedrona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0085-45	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Cubierta de lamina sustitución en aula.



Foto 2: Cubierta de lamina sustitución en aula.



Foto 3: Cubierta de lamina sustitución en aula.



Foto 4: Sustitución de puerta de metal en aula



Foto 5: Sustitución de puerta de metal en aula.



Foto 6: Sustitución de puerta de metal en dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el programa de mantenimiento.

Olimpia Santizo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Piedrona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0085-45	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Sustrucción de balcones de metal



Foto 8: Sustrucción de balcones de metal.



Foto 9: Sustrucción de balcones de metal.



Foto 10: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 11: Sustrucción de piso cerámico.




FOTO 12: Sustrucción de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olimpia Santizo M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Piedrona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0085-45	FECHA:	11/03/2025



Foto 13: sustitución de inodoro baño de niñas.



Foto 14: sustitución de inodoro baño de niños.



Foto 15: sustitución de inodoro baño de niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olimpia Santizo

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

